

구리-원자흡수분광광도법

2010

(Copper-Atomic Absorption Spectrophotometry)

이 시험기준은 폐기물 중에 구리의 분석방법으로, 시료에 질산을 가해 분해 시키고 시료를 직접 불꽃으로 주입하여 원자화한 후 원자흡수분광광도법으로 측정하는 것으로, ES 06400.1 금속류-원자흡수분광광도법에 따른다.