


### 인증마크의 도안과 표시방법(제31조제7항 관련)

## 1. 우수 관리체계 인증마크의 도안



## 2. 우수관리체계 인증마크의 표시방법

가. 인증마크의 가로 및 세로 비율은 아래의 격자눈금에 따르고, 특별히 크게 확대할 경우에는 가로·세로를 같은 비율로 하여 크기를 조정해야 한다.



C95 M75

나. 인증마크는 남색(C95 M75)을 기본 색상으로 하되, 신문·잡지 등 적용매체의 특성에 따라 다른 색상으로 표현할 수 있다.

다. 인증마크는 해당 제품의 표면에 알아보기 쉽도록 인쇄하거나 각인하는 등의 방법으로 표시할 수 있으며, 디지털의료기기소프트웨어의 경우 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리하여 표시할 수 있다.